

Konsequente Nutzung
Vorbildfunktion
Übung
Kein freies Überqueren der Strasse

• Zu teuer
• Zu geringe Nutzung/
Anzahl Nutzer je Tag

Schulbus
Stark betroffen

Überquerung ab
Mattwilerstrasse 36 fast
unmöglich

Zebrastrreifen

Nutzung vorhandener
Möglichkeiten für
Sicherheit der Kinder

Unterführung
Schweizerhaus

Tempo 30

Überhöhtes Tempo aktuell kein
Problem.
• Kurve eingangs Ricken
• Häufige Tempomessung
Rapperswilerstrasse

Sofort-Massnahmen
Verkehrssicherheit
Ricken

Verkehrsteilnehmer
werden dadurch nervöser
und unruhiger. Zudem
sinkt die Aufmerksamkeit
infolge Ablenkung, u.a.
Mobilgeräte

Verkehrsbereuhigende
Massnahmen

Lichtsignal an
Fussgängerstreifen

+ Übergang sicherer
-Rückstau im Morgen-
und Abendverkehr

Kirche &
Rapperswilerstrasse

Kirche zusätzlich
Signalisationsverbesserung

Aufgrund von enger
Bauweise zu wenig
Platz

Rettungsgasse ist
behindert

Schneeräumung stark
behindert

«verkehrsberuhigende
Inseln in der
Strassenmitte

«echte» Fussgänger -
Insel bei
Rapperswilerstrasse

Kein Vortritt oder
STOPP bei Einfahrt
Waldestrasse

Umsetzung abhängig
von den gesetzlichen
Möglichkeiten

Abschrankung
Strasse - Trottoire

Höhere Unfallgefahr für
Fahrzeuge

Animiert Kinder zum
Herumturnen

Unfallgefahr steigt

Nahezu unterbrochener
Verkehrsfluss

Ein- und Ausfahrten sind
stark erschwert

Überhöhtes Tempo aktuell kein
Problem.
• Kurve eingangs Ricken
• Häufige Tempomessung
Rapperswilerstrasse